

भारत सरकार / Government of India अंतरिक्ष विभाग / Department of Space

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र / VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram - 695 022

तकनीशियन-बी (मशीनिस्ट,विज्ञा.सं.305) के पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF TECHNICIAN-B (MACHINIST, ADVT. NO. 305) पद सं.1392/ Post No. 1392

44 (11100-	নিখি/Date: 02.06.2019
	समय/Time. 2 घंटे/ 2 hours
सर्वाधिक अंक/Maximum Marks: 320	अनुक्रमांक सं/Roll no.
अभ्यार्थी का नाम/Name of the candidate :	3
	. a lidataa

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश /Instructions to the Candidates

- आपके द्वारा वेब आवेदन में प्रस्तुत किए गए ऑन-लाइन डेटा के आधार पर आपको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। यदि आपने वेब में गलत प्रविष्टि की है या विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं रखते हैं तो 1.
 - You have been called for the written test based on the online data furnished by you in the web application. If you have wrongly entered in the web any information or you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be rejected.
 - प्रश्न-पत्र, 80 प्रश्नों से युक्त प्रश्न-पुस्तिका के रूप में है और परीक्षा की अविध 02 घंटे है । The Question paper is in the form of Question Booklet with 80 questions and the duration of the test is 02 hours. 2.
 - चार विकल्पों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से सिर्फ एक असंदिग्घ रूप से सही होगा । The questions will be objective type with four options out of which only one will be unambiguously correct. 3.
 - प्रत्येक प्रश्न केलिए 04 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर केलिए एक अंक काटा जाएगा । Each question carries 04 marks and one mark will be deducted for each wrong answer. 4.
 - प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग ओएमआर उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी। A separate OMR answer sheet with carbon coated copy will be provided to mark the answer options. 5.
 - आपको, उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन से ओएमआर उत्तर-पुस्तिका के संबंधित ऑवल को अंकित करके सही उत्तर का चयन करना है। You have to select the right answer by marking the corresponding oval on the OMR answer sheet by 6. blue/black ball point pen as per the instructions given in the answer sheet.
 - एक प्रश्न के लिए अनेक उत्तर गलत माना जाएगा। Multiple answers for a question will be regarded as wrong answer. 7.

- 8. <u>ऊपर दाएँ कोने में मुद्रित प्रश्न-पुस्तिका कोड ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर निर्दिष्ट स्थान पर लिखना चाहिए।</u>

 <u>Question booklet code printed on the top right comer should be written in the OMR answer sheet in the space provided.</u>
- 9. प्रश्न-पुस्तिका में आपका नाम तथा अनुक्रमांक सही लिखें। Enter your Name and Roll Number correctly in the question booklet.
- 10. ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां **नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन** से ही की जानी चाहिए। All entries in the OMR answer sheet should be with **blue/black ball point pen** only.
- 11. परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति में ही आपको हॉल-टिकट/फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर करना चाहिए। You should sign the hall ticket only in the presence of the Invigilator in the examination hall.
- 12. <u>लिखित परीक्षा चलनेवाले हॉल के अंदर कंप्यूटर, कालकुलेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जुगतें, पाठ्य-पुस्तकें, नोट आदि लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>

 <u>Computers, calculators, mobile phones and other electronic gadgets, text books, notes etc., will not be</u>
- 13. <u>परीक्षा पूर्ण होने पर, ओएमआर उत्तर-पुस्तिका को ऊपर के छेदन चिह्न से फाई और मूल ओएमआर उत्तर-पुस्तिका</u> निरीक्षक को सौंपे तथा दूसरी प्रति आपके पास रखें।

On completion of the test, tear the OMR answer sheet along the perforation mark at the top and hand over the original OMR answer sheet to the invigilator and retain the duplicate copy with you.

- 14. प्रश्न-पुस्तिका अभ्यर्थी अपने पास रख सकते हैं। The question booklet can be retained by the candidate.
- 15. परीक्षा के प्रथम घंटे के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। Candidates are not permitted to leave the examination hall during the first hour of the examination.

तकनीशियन-बी (मशीनिस्ट) - TECHNICIAN-B (MACHINIST) - पद सं./POST NO.1392

1.		में कार्य पारस्परिक होता है job reciprocates in							
	(a)	आकृति संशोधन मशीन/Shaping machine		•					
	(c)	खांचा मशीन/Slotting machine	(d)	उपर्युक्त सभी/All of the above					
2.	प्लेबि	नेंग मशीन में द्रुत प्रतिगमन क्रियाविधि	è	के लिए आवश्यक है।					
	Qui	ck return mechanism in a planing machine	is nece	essary to					
	(a)	मसृण पृष्ठ/Have smooth surface							
	(b)	औज़ार नोक के निष्प्रभ होने से बचने/Avoid	dulling	g of the tool point					
	(c)	प्रचालन समय को कम करने/Reduce opera	tion tin	ne					
	(d)	प्रचालन समय को बढ़ाने/Increase operation	n time						
3.	नर्ल	न वह प्रचालन है जो पर किया जात	ा है						
	Knu	rling is the operation done on							
	(a)	लेथ/Lathe	(b)	मिलीयन/Milling					
	(c)	घर्षण/Grinding	(d)	आकृति संशोधन/Shaping					
4.	बेलनाकारी जोब के कोर प्रत्यांश कोकहा जाता है								
	Bev	relling the edge of the cylindrical job is call	led						
	(a)	टेपर वर्तन/Taper turning	(b)	प्रति सिंकन/Counter sinking					
	(c)	बिंदु प्रफलक/Spot facing	(d)	चैमफेरिंग/Chamfering					
5.	इंजी	नियर्स वाइस के आकार को के अनु	सार वि	निर्दिष्ट किया गया है।					
	The	The size of an engineer's vice is specified according to the							
	(a)	चल हनु की लंबाई/Length of the movabl	e jaw						
	(b)	हनु की चौड़ाई/Width of jaws							
	(c) वाइस की ऊँचाई/Height of the vice								
	(d)	हनु के खुलने का अधिकतम/Maximum (of the o	penings of the jaw					
6.	निम	निम्नलिखित में कौन, घर्षण प्रक्रिया का लाभ नहीं है?							
	Wh	ich one of the following is not an advantag	ge of gr	inding process?					
	(a)	ऊष्मोपचारित घटकों को घर्षित किया जा स	कता है/	Heat treated components can be ground					
	(b)	अति मसृण पृष्ठों को उत्पन्न करना/Pro	duces e	extremely smooth surfaces					
	(c)	भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना/Heavy vo							
	(d)	अति लघु कार्यों को प्रभावी तरीके से पूर्ण	करना/प	Very light works could also be finished effectively					

7.	धातु कर्तन प्रचालन में के मशीनन के दौरान असंतत चिप उत्पन्न होते है। In metal cutting operations discontinuous chips are produced while machining
	(a) भंगुर पदार्थ/Brittle material (b) तन्य पदार्थ/Ductile material
	(c) मृद् पदार्थ/Soft material (d) कठोर पदार्थ/Hard material
8.	जिंग वह युक्ति है जिसेके लिए उपयोग किया जाता है A jig is a device used for (a) कला वस्तु को पकड़ने/Holding the work piece (b) कला वस्तु को ढीला करने/Loosening the work piece
	(c) कला वस्तु को पकड़ने और औज़ार को मार्ग निर्देशित करने/ Holding the work piece and guide the tool (d) औज़ार को कसने/Tightening the tool
9.	एक पृष्ठ के Ra मान का संदर्भ से है Ra value of a surface refers to
	(a) पृष्ठ पर दिए गए प्रलेपन के प्रकार/Type of coating given on a surface
	(b) पृष्ठ पर दिए गए ऊष्मोपचार/Heat treatment given on a surface
	(c) पृष्ठ की रूक्षता/Roughness of a surface
	(d) पृष्ठ की कठोरता/Hardness of a surface
10.	अगर कर्तन वेग 30 मीटर प्रति सेकण्ड है तो मृदु इस्पात के कर्तन हेतु उच्च वेग इस्पाती प्रवेधन \$\theta\$20 मिलीमीटर के rpm का परिकलन कीजिए। Calculate the man for a bigh ground steel drill \$\theta\$0 mm to out mild steel if the outling ground is \$10 m/min.
•	Calculate the rpm for a high speed steel drill φ20 mm to cut mild steel if the cutting speed is 30 m/min (a) 956 (b) 478 (c) 239 (d) 50
	(a) 550 (b) 170 (c) 255 (d) 50
11.	10 मिलीमीटर परिछिद्रक द्वारा मृदु इस्पात पर एक छिद्र रीम किया जाना है। छिद्रवर्धन से पहले छिद्र प्रवेधन के लिए प्रवेधन का व्यास कितना होगा (अवआमाप = 0.2 मिलीमीटर एवं अधिआमाप = 0.05 मिलीमीटर)?
	A hole to be reamed on mild steel with a 10mm reamer. What will be the diameter of the drill for
	drilling the hole before reaming (undersize = 0.2mm & oversize = 0.05mm)?
	(a) 9.85 (b) 9.8 (c) 9.75 (d) 9.7
12.	कांस्यका मिश्रधातु है Bronze is an alloy of
	(a) तांबा एवं यशद (ज़िंक)/Copper & Zinc
	(b) तांबा एवं टिन/Copper & Tin
	(c) तांबा, ऐन्टिमनी एवं यशद (ज़िंक)/Copper, Antimony & Zinc
	(d) तांबा, टिन एवं ऐन्टिमनी/Copper, tin & Antimony

40		. 40.4.4	.)	- 		को विधिर्विषय कराउ	· * -	गे गंडाटक कम में
13.	अगर होंगे।		। वंश इस्पा	त क सामान्य स	याजन प	का विकादण्ट करत	ι φ, τ	गे संघटक क्रम में
	•		s general co	mposition of high	speed	steel, the constituer	its are	in the order
	(a)			डेयम/tungsten, ch				
	(b)			त्यम/chromium, tı				
	(c)	क्रोमियम,वैने	निडियम, टंग्	हटेन/chromium, v	anadiuı	n, tungsten		
	(d)	वैनेडियम, टं	ंग्स्टेन, क्रो	मेयम/vanadium, t	ungste	n, chromium		
4.4	non-	 - 	- 2 -11-1 1 1-1	से बनाए	चाने है	<u> </u>		
14.		•		s are made of	जात ह	?		
		पुश्ता चूड़ी/B			(b)	एक्मी चूड़ी/Acme	thread	
		वर्ग चूड़ी/Sqi				आरादंती चूड़ी/Saw		
		••			. ,	``		
15.	1+	$\frac{\frac{1}{-\frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{p}}}}}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{p}}}$ and $\frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{p}}}$	Ī	考				
	The	value of 1	$+\frac{1}{\frac{1}{3+\frac{1}{4+\frac{1}{5}}}}$ is					
	(a)	68/21	(b)	21/68	(c)	89/21	(d)	21/89
16.	निम	निलिखित में	कौन समलं	ब चूड़ी का रूप है				
				form of trapezoida	al threa	d?		
	(a)	एक्मी चूड़ी/.	Acme Threa	ad	(b)	पुश्ता चूड़ी/Buttres	s thre	ad
	(c)	वर्म चूड़ी/W	orm Thread		(d)	उपर्युक्त सभी/All	of the	above
17.	-			को से मा Id can be measure				
	(a)			rew thread micror	_	,		
	(b)	त्रितार प्रणा	•					
	(c)			प्रणाली/Selection o	of best	wire method		
	` '	उपर्युक्त स						
		ŭ						
18.						ों केहटाने को		
						surface of the grind		
	(a)	दूइँग/Truin	g (b)	ड्रासग/Dressing	(c)	ग्लेजिंग/Glazing	(d)	उद्गारण/Loading

19.	माइक्रॉन में ग्रेड N1 का रूक्ष					
	The roughness value (Ra va (a) 50 (b)		(c)	0.025	(d)	0.2
20.	शीण चक्र में स्टॉक निष्कार The bond in the grinding w (a) काचित आबंध/Vitrifie (c) सिलिकेट आबंध/Silica	heel used for hig d bond			ber bon	ad
21.	संचित प्लास्टिक के प्रवेधन The recommended drill poin (a) 118° (b)	•		~	(d)	130°
22.	एक शेपर का निम्नलिखित करता है? Which of the following part (a) पल्याण/Saddle (c) कुइक/Ram				roke?	
23.	एक खांचा पृथकन औज़ार व The end clearance angle of (a) 10° (b)			青1 18°	(d)	17.5°
24.	एक साधारण प्रयोजन (मान The point angle of a general (a) 80° (b)		_		(d)	130°
25.	अगर बड़ा व्यास 30 मिलीम कार्य की कुल लंबाई 200 वि लिए देय ऑफसेट का पता द Find out the offset to be giv 30 mm, small diameter is 26 a (a) 2 मिलीमीटर/mm (b)	मेलीमीटर है तो लगाइए। ven to produce ta mm, length of tap	टेल स्टॉ aper in a er is 100:	क ऑफसेट प्रणार्ल tail stock offset m mm and the total le	ी में ते nethod ength of	पर उत्पन्न करने के if, the big diameter is the job is 200 mm
26.	6 मिलीमीटर पिच के अग्र परिवर्तन गियरों (परिचालक/ Find the change gears (Drive screw of 6 mm pitch	परिचालित) का प	ाता की डि	रेए।		
	(a) 120/60 (b)	60/120	(c)	30/40	(d)	40/30
В			6			1392

27.		चूड़ी का कुंडितिनी ix angle (α) of a th							
		tan ⁻¹ (lead/πd)		- 100	(c)	$\tan^{-1}(\pi d/\text{lead})$	(d)	$\sin^{-1}(\pi d/lead)$	
28.		नलिखित में से वि ich of the followin						गया है?	
	(a)	वर्गता/Squarenes	S		(b)	संकेंद्रिकता/Conc	entricity	y	
	(c)	समतलता/Flatne	SS		(d)	सममिति/Symm	etry		
29.		पदार्थ की प्रत्यास्थ dulus of elasticity (त किया जाता है।			
	(a)	N/m ²	(b)	N/m	(c)	Kg.m/s ²	(d)	Ns/m ²	
30.	कर्त For	न वेग पता लगाने	का स् ne cutt	्त्रहोगा। ing speed of shap			_	पात के साथ शेपर का the stroke length and	
	(a)	NL(1-m)/1000	(b)	NL(1+m)/1000	(c)	NL(1+m)/60	(d)	NL(1-m)/60	
31.									
32.		वृत्त तथा टिप वृ radial distance bet	ween		-				
	(a)	ਤੇਤੇਤਸ/Dedendum							
	(b) अडेंडम/Addendum								
		दंत्त की कार्यकार				h			
	(d)	दंत्त की पूर्ण गह	राई/wi	hole depth of teetl	n				
33.		बंधक पर 8.8 के ead marking of 8.8 880 MPa				-	ए। (d)	None above	

В

34.	एक हथौड़े का विनिर्देशन उसके से होता है। The specification of a hammer is stated by it's							
	(a) पीन के आकार/Shape of the Pein (b) फलक के आकार/Shape of face							
	(c) अवलोकन छिद्र/Eyehole (d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं/None of the	above						
35.	. निम्नलिखित में से कौन, एक अ-चिप (नॉन-चिप) निष्कासन प्रक्रिया है? Which of the following is non-chip removal process?							
	(a) लेथ पर कताई/Spinning on lathe (b) शेपर पर मशीनन/Machining on shap	er						
	(c) चूड़ी कर्तन/Thread cutting (d) गियर कोटरण/Gear hobbing							
36.	. एक मानक मोर्स टेपर में शामिल कोण है। The included angle of a standard morse taper is							
	(a) 1° (b) 3° (c) 2° (d) 5°							
37.	Grade of knurl refers to (a) सीधा/हीरक नर्ल / Straight/diamond knurl (b) कठोरित/मृदुलित रोल / Hardened/softened roll							
	(c) प्रयुक्त औज़ार परिधानी का प्रकार / Type of tool holder used							
	(d) नर्ल के पिच / Pitch of the knurl							
38.	. मिलियन औज़ार का वर्धित रेकन कोण Increased rake angle of a milling tool							
	(a) कर्तन दक्षता को बढ़ाता है/Increases cutting efficiency							
	(b) औज़ार वेज कोण को बढ़ाता है/Increase tool wedge angle							
	(c) औज़ार शक्ति को बढ़ाता है/Increases tool strength							
	(d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं/None of the above							
39.). छिद्रों के व्यास की जाँच के लिए प्रयुक्त गेजहै। For checking diameters of holes, the gauge used is							
	(a) प्लग गेज/Plug gauge (b) रिंग गेज/Ring gauge							
	(c) फीलर गेज/Feeler gauge (d) वायर गेज/Wire gauge							
40.). मृदु पदार्थों के कर्तन के लिए हैक्सो ब्लैड की सबसे उपयुक्त पिच है। For cutting soft materials, the most suitable pitch of the hacksaw blade is							
	(a) 1.8 मिलीमीटर/mm (b) 1.4 मिलीमीटर/mm							
	(c) 1 मिलीमीटर/mm (d) 0.8 मिलीमीटर/mm							

41.	रेती पर धातु चिपों के अवरोधन को		जाता है।
	Clogging of metal chips in a file is known as		
	(a) पिन्निंग/Pinning	(b)	ड्रेसिंग/Dressing
	(c) हूइंग/Truing	(d)	कवरिंग/Covering
42.	रूपदा निमज्जन, नक्काशी तथा सुनार केहै।	काम में	निम्नलिखित में से साधारणतः प्रयुक्त रेती
	•	d for die	sinking, engraving and in silversmith's work?
	(a) रिफ्लर रेती/Riffler File	(b)	बैरेट रेती/Barrette File
	(c) मिल सॉ रेती/Mill saw Files	` '	टिंकर रेती/Tinker's File
	(e) 1919 (ii (tii/lyiiii saw Files	(a)	icas sal/linker's File
43.	2:3 वेग अनुपात वाली एक आकृति मशीन	में प्रति	ने मिनट कर्तन स्ट्रोक का परिकलन कीजिए।
	(कर्तन वेग = 20 मीटर प्रति मिनट, स्ट्रोक की		
	Calculate the number of cutting stroke per m	inute in	a shaping machine having a speed ratio of 2:3
	(cutting speed = 20 m/min, length of stroke =	180mm)
	(a) 33 (b) 66	(c)	132 (d) 125
44.	एक खांचेदार कार्य में स्ट्रोक की लंबाई 300 र्ग	मेलीमीट	र, प्रति मिनट डबल स्ट्रोक की संख्या 40 और
	वापसी समय और कर्तन समय का अनुपात 2		
	In a slotting work, the length of the stroke is 3 the ratio of return time to cutting time is 2:3,	00mm,	number of double stroke per minute is 40, and
	(a) 40 मीटर/मिनट/m/min	(b)	13.33 मीटर/मिनट/m/min
	(c) 20 मीटर/मिनट/m/min	(d)	10 मीटर/मिनट/m/min
4-			
45.	एक ढलवा लाह की कार्य वस्तु के मशीनन व	र्के दौरान	Φ75, छह-दंती कुंडलिनी कार्बाइड मिलीयन
	कर्तक के लिए मिलीमीटर/मिनट में भरण का	परिकल	न कीजिए (कर्तन वेग = 60 मिनट प्रति मिन्ट
	और चिप प्रति दंत = 0.2 पकड़िए)		
	Calculate the feed in mm/min for a Φ 75, six-cast iron work piece (take cutting speed = 60 m	teeth he n/min a	lical carbide milling cutter when machining a and chip per tooth = 0.2)
	(a) 138 मिलीमीटर/मिनट / mm/min	(b)	276 मिलीमीटर/मिनट / mm/min
	(c) 307 मिलीमीटर/मिनट / mm/min	(d)	27.6 मिलीमीटर/मिनट / mm/min
46.	पाँच सालों में एक धनराशि से प्रति वर्ष 9%	े कीदर	पर रु990काकल साधारण ह्यान पाटन द्रभा।
	धनराशि कितनी है?	• •	2222321 (0.00) 2007 2007
	A sum fetched a total simple interest of Rs. 99	0 at the	rate of 9% n.a. in 5 years. What is the sum?
	(a) ₹/Rs. 2,400 (b) ₹/Rs. 4,200	(c)	₹/Rs. 4,000 (d) ₹/Rs. 2,200

47. 0.2 मिलीमीटर प्रति परिक्रमण भरण दर के साथ एक एचएसएस औज़ार प्रयुक्त कर पूरी लंबाई के लिए एक कर्तन में एक φ40 मिलीमीटर तथा 100 मिलीमीटर लंबाई के एक मृदु इस्पात को φ36 मिलीमीटर में बदलना है। वर्तन समय निर्धारित कीजिए (तर्कु वेग =200 rpm)

A mild steel of $\varphi 40$ mm and 100 mm length has to be turned to $\varphi 36$ mm in one cut for full length using a HSS tool with a feed rate of 0.2 mm/rev. Determine the turning time (spindle speed = 200 rpm)

(a) 2 मिनट/minutes

(b) 2.5 मिनट/minutes

(c) 4.5 मिनट/minutes

(d) 5 मिनट/minutes

48. औज़ार केफीड की दिशा को तर्कु की घूर्णन की वही दिशा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है?

Which of the following is used to change the direction of the feed of the tool for the same direction of rotation of the spindle?

- (a) तर्कु गियर/Spindle Gear
- (b) टम्ब्लर गियर/Tumbler Gear
- (c) ऐप्रन क्रियाविधि/Apron Mechanism
- (d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं/None of the above
- 49. पाइपिंग की मोटाई के मापन के लिए निम्नलिखित सूक्ष्ममापी में कौन सबसे उपयुक्त है? Which of the following micrometer is most suitable for measuring the thickness of pipings?
 - (a) गहराई सुक्ष्ममापी/Depth Micrometer
 - (b) फ्लेन्ज सूक्ष्ममापी/Flange Micrometer
 - (c) निलेका सूक्ष्ममापी/Tube Micrometer
 - (d) पेंच चुड़ी सूक्ष्ममापी/Screw thread Micrometer
- 50. शेपरों में निम्नलिखित में किस द्रुत वापसी गति क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है? Which of the following quick return motion mechanism is commonly used in shapers?
 - (a) बेवेल गियर क्रियाविधि/Bevel gear mechanism
 - (b) पॉल एवं रैचेटक्रियाविधि/Pawl and ratchet mechanism
 - (c) वर्म एवं वर्म चक्रक्रियाविधि/Worm and worm wheel mechanism
 - (d) क्रैंक एवं खांचित कड़ीक्रियाविधि/Crank and slotted link mechanism
- 51. शेपर में दोलायमान गति को रैम कीप्रत्यागामी गति में के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। In a shaper, the oscillating motion is converted into reciprocating motion of the ram through
 - (a) प्रतिकारी कड़ी/Compensating link
- (b) बुल गियर/Bull gear

(c) दंत चक्र/Pinion

(d) वर्म चक्र/worm wheel

52.	श्वेत धातुका मिश्रातु है White metal is an alloy of							
	(a) टिन, फॉस्फोरस व तांबा/Tin, phosphorous and copper							
	(b) टिन, तांबा व ऐन्टिमनी/Tin, copper and antimony							
	(c) तांबा, टिन व जस्ता/Copper, tin and zinc							
	(d) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं/None of the above							
53.	एक कठोरित इस्पात घटक के पायन का उद्देश्यके लिए है। The purpose of tempering a hardened steel component is for							
	(a) दंतुरता के विपरीत उसका प्रतिरोध बढ़ाने/Increasing its resistance against indentation							
(b) उसकी कठोरता बढ़ाने/Increasing its hardness								
(c) उसकी दीर्घीकरण प्रतिशत घटाने/Reducing its percentage of elongation								
	(d) उसकी प्रघात भारण क्षमता को बढ़ाने/Increasing its ability for shock loading							
54.	अधिकतर लेथ के लिए तर्कु गियर और बटन गियर के बीच का अनुपात है। Ratio between spindle gear and stud gear for most of the lathe is							
	(a) 2:1 (b) 1:2 (c) 1:1 (d) 1:3							
55.	सीमेन्टित कार्बाइडसे बना है Cemented carbide is made of							
	(a) कार्बन, टंग्स्टेन व टाइटेनियम/Carbon, tungsten and titanium							
	(b) कोबाल्ट, टंग्स्टेन व टाइटेनियम/Cobalt, tungsten and titanium							
	(c) कार्बन, टैन्टेलम व टंग्स्टेन/Carbon, tantalum and tungsten							
	(d) कार्बन, कोबाल्ट व टंग्स्टेन/Carbon, cobalt and tungsten							
56.	जिंग का वह प्रकार है जिसमें आधार प्लेट उपलब्ध नहीं है। The type of jig in which a base plate is not available is the							
	(a) प्लेट जिग/Plate jig (b) बॉक्स जिग/Box jig							
	(c) लैच जिग/Latch jig (d) सैंडविच जिग/Sandwich jig							
57.	विभिन्न पिचों के नर्लन प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के औज़ार परिधानी में उत्पन्न किया जा सकता है।							
	Knurling patterns of different pitches can be produced on which of the following type of tool holders							
	(a) एकल रोलर औज़ार परिधानी/Single roller tool holder							
	(b) परिक्रामी शीर्ष औज़ार परिधानी/Revolving head tool holder							
	(c) अंगुलिपर्व संधि औज़ार परिधानी/Knuckle joint tool holder							
	(d) समांतर नर्लन औज़ार परिधानी/Parallel knurling tool holder							

В

В		14	4	1392				
	(c)	बेड आकार/Bed size	(d)	244かく 4114/1001 Jeag				
	(a)	टेबल का आकार/Table size	(b)	0.5				
73.		क (शेपर) का विनिर्देशनद्वारा निर्धाः e specification of a shaper is determined by						
	(d)	•						
	(c)	उपस्कर कक्ष छिद्रक/Tool room slotter	•					
	(a) (b)	सामान्य उद्देश्य खांचा मशीन/General pu						
	(a)	चल शीर्ष खांचा मशीन/Travelling head s	lotting	machine				
72.		थ्य कार्य के लिए प्रयुक्त छिद्रकहै slotter used for precision work is						
	(c)	विचलन/Deviation	(d)	सहयता/Tolerance				
	(a)	सीमा/Limit	(b)	फिट/Fit				
71. आकार और उसके संगत मूल आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को कहा जाता The algebraic difference between a size and its corresponding basic size is called								
	(d)	6 मिलीमीटर मूल आकार के साथ शाफ्ट/	Shaft v	vith basic size 6 mm				
	(c) 6 मिलीमीटर मूल आकार के साथ छिद्र/Hole with basic size 6 mm							
	(b)	40 मिलीमीटर मूल आकार के साथ शाफ्ट						
	(a)	40 मिलीमीटर मूल आकार के साथ छिद्र/	Hole w	rith basic size 40 mm				
	The	The tolerance size 40g6 represents						
70.	सहय	ाता आकार 40g6का प्रतिनिधित्व	करता	}				
	(c)	लगिष्णुता/Tenacity	(d)	तनियता/Ductility				
	` '	आघातवर्ध्यता/Malleability		चर्मलता/Toughness				
	by h	ammering, rolling etc. is called		ently extended in all directions without rupture				
	विस्त	गर बिना संविदारण के किया जा सकता है	71					
69.	*****	गुणधर्म के कारण एक पदार्थ का घनत	गड़न,	नोटन आदि से सभी दिशाओं में स्थाई रूप से				
	(c)	उच्च वेग इस्पात/High speed steel	(d)	निम्न कार्बन इस्पात/Low carbon steel				
	(a)	मध्य कार्बन इस्पात/Medium carbon steel	(b)	उच्च कार्बन इस्पात/High carbon steel				
	Twis	at drills used in machine shop are usually n	nade of	_				
68.	मशीन शॉप में उपयोग किए जानेवाले व्यावर्त प्रवेधन साधारणतः से बनाए जाते है।							

74.	एक प्लेनिंग मशीन में धातु का कर्तन के व्युत्क्रमण से होता है। In a planing machine, metal cutting take place by the reciprocation of									
		4	metal cutting t	take place by th						
	(a)	टेबल/Table		(b)	उपस	कर शीर्ष/Tool Hea	d			
	(c)	क्रॉस रेल/Cross ra	ail	(d)	काउं	टर शाफ्ट/Counter	Shaft			
75.	निम	निलिखित में से वि	न्स लेथ केंद्र म	ने न्यूनतम जीप	र्ग-शीर्ण	होता है और टेलस	टॉक ऑफसेट वर्तन वे	<u>-</u>		
	निम्नलिखित में से किस लेथ केंद्र में न्यूनतम जीर्ण-शीर्ण होता है और टेलस्टॉक ऑफसेट वर्तन के लिए विशेषकर उपयुक्त है?									
	Wh offs	ich of the following et turning?	g lathe center l	has minimum w	ear and	tear & particularly	y suitable for tailstock			
	(a)	अर्ध केंद्र/Half cer	ntre	(b)	पाइप	केंद्र/Pipe centre				
12	(c)	बॉल केंद्र/Ball cer	ntre	(d)		गान 'वी' केंद्र/Swiv	el 'V' Centre			
76.	टेपर	वर्तन प्रचालन लेश	थ परसे वि	केया जा सकता	है।					
		Taper turning operation on a lathe can be carried out using								
	(a)	फॉर्म टूल पद्धति/।	Form tool meth	nod						
	(b) मिश्र विराम पद्धति/Compound rest method									
	(c) टेलस्टॉक ऑफसेट पद्धति/Tailstock offset method									
		उपर्युक्त सभी/All								
7 7 .	एक	ज्यामितीय श्रेणी वे	र्भ तीन क्रमाग	न पदों का गण	ਜ 27 ਵੇ	। उपका भ्रदेश एक	7 .			
	The	product of three co	onsecutive term	ns of a geometr	ic progr	ession is 27. Its m	iddle term is			
	(a)	8	(b) 3	(c)	2	(d)	6			
78.	प्रमुख पृष्ठीय प्रतिरूप की दिशा को कहा जाता है।									
	Direction of the predominant surface pattern is known as									
	(a)	पृष्ठीय गठन/Surf	ace texture	(b)	रूक्षत	T/Roughness				
	(c)	ਲੇ/Lay		(d)		ਕਗ/Waviness				
79.	निम्नलिखित में थ्रेडेड घटकों के बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है?									
	Whi	ch of the following	method is mo	st suitable for n	nass pro	duction of threade	ed components?			
	(a)	वेल्लनों की प्रयुक्ति			_	ल्लिन/Thread Roll				
	(c)	थ्रेड मिलीयन/Thre			_	ार्षण/Thread grindi	_			
80.	एकी	कृत थ्रेड के लिए शार्व	मेल कोण	<u></u>						
		included angle for								
	(a)	55°	(b) 47.5°	(c)	60°	(d)	65°			

कच्चे कार्य के लिए स्थान / Space for rough work